


Boletín Técnico

Sujeto: Guía de instrucciones y manual de servicio Actualización del código QR

Fecha: 7 de noviembre de 2024

Modelos Afectados: **1060AW** - Guía de instrucciones SE-1060AW Rev B y Manual de servicio LT-2355 Rev B

Los enlaces del código QR en la Guía de instrucciones 1060AW SE-1060AW Rev B y el Manual de servicio LT-2355 Rev B ya no están activos. El código QR ubicado en la portada de la guía de instrucciones todavía está activo y enlaza con el sitio web principal de PulmO2. Las unidades con números de serie anteriores a W2411060016S contienen algunos códigos QR que ya no están activos. A continuación se encuentran los códigos QR actualizados. Como cortesía, por favor asegúrese de que cualquier cliente con unidades anteriores al número de serie mencionado reciba una copia de este boletín.



en


Scan for Video Instructions

es

Escanee para ver un video con las instrucciones

fr

Rechercher des instructions vidéo



en

Scan for Video Instructions

es

Escanee para ver un video con las instrucciones

fr

Rechercher des instructions vidéo

Gracias,
Jamie Fitzgerald
Especialista en Formación Técnica