

Bulletin Technique

Le Sujet: Guide d'instructions et manuel d'entretien Mise à jour du code QR

Date: 7 Novembre 2024

Modèles Concernés: **1060AW** - Guide d'instructions SE-1060AW Rév. B &
Manuel d'entretien LT-2355 Rév. B

Les liens de code QR dans le guide d'instructions 1060AW SE-1060AW Rev B et le manuel d'entretien LT-2355 Rev B ne sont plus actifs. Le code QR situé sur la couverture du guide d'instructions est toujours actif et renvoie au site Web principal de PulmO2. Les unités avec des numéros de série antérieurs à W2411060016S contiennent des codes QR qui ne sont plus actifs. Vous trouverez ci-dessous les codes QR mis à jour. Veuillez vous assurer que tous les clients possédant des unités antérieures à ce numéro de série reçoivent une copie de ce bulletin.



en


Scan for Video Instructions

es

Escanee para ver un video con las instrucciones

fr

Rechercher des instructions vidéo



en

Scan for Video Instructions

es

Escanee para ver un video con las instrucciones

fr

Rechercher des instructions vidéo

Merci,
Jamie Fitzgerald
Spécialiste de la formation technique